质安部主办

# 发展建设

# 安全简报

（2018 年 第一期）

为推进安全生产攻坚治理工作，强化企业的安全管理，严防各类事故发生，确保安全生产与文明施工,董事长、总工程师及质安部对公司在建工地进行了安全生产检查。

## 二、各工地班前会情况

汪杜路外立面改造工程班前会

汪杜路外立面改造工程班前会

天上街市工程班前会

天上街市工程班前会

城中村改造项目观音岩

城中村班前会

城中村改造项目观音岩

城中村班前会

城中村改造项目观音岩

城中村班前会

城中村改造项目观音岩

城中村班前会

明月污水处理厂

班前会

明月污水处理厂

班前会

城中村改造项目章广二期

城中村班前会

城中村改造项目章广二期

城中村班前会

城中村改造项目章广二期
城中村班前会

城中村改造项目章广二期
城中村班前会

## 三、检查总体情况

董事长白雪峰、总工程师邹茂及质安部对公司在建项目进行了安全生产检查，检查中发现多个项目现场比较混乱，材料堆码无序，多个工地进度滞后。天上街市 2 号厕所项目个别柱子垂直度偏差过大。

# 四、具体问题

| 项目名称 | 项目负责人 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 华兴路道路铺装工程 | 赵伟 | 1.进度滞后。<br>2.施工质量存在问题。 |

董事长、总工程师检查工地

董事长、总工程师检查工地

| | | |
| --- | --- | --- |
| 天上街市 | 杨金鑫 | 1.2 号厕所柱子垂直度偏差过大。 |

董事长、总工程师检查工地

2 号厕所柱子垂直度偏差过大

蓥城西区城中村改造项目
观音岩城中村　　吴刚

质安部陪同质监站及相关人员
检查钢筋

质安部陪同质监站及相关人员
检查钢筋

良泰国际人行道铺装工程　　杨金鑫

1. 施工进度滞后。

董事长、总工程师检查工地

董事长、总工程师检查工地

| | | |
|---|---|---|
| 金辉国际酒店铺装工程 | 杨金鑫 | 1.临边防护不到位。 |

董事长、总工程师检查工地



临边防护不到位

## 五、整改措施及处罚情况

天上街市存在的问题，由项目部请示总工程师研究整改方案并立即落实整改；华兴路工程及金辉国际酒店铺装工程按照董事长和总工程师现场定的方案整改。

## 六、工作要求

### 1. 提升安全监管水平

进一步加强安全生产监管工作，大力推动安全生产监管精细化、力量下沉，落实“定职责、定人员、定任务、定考核”的要求,建立责任到人、监管到位的安全生产管理形式。

**2. 要坚持警钟长鸣**

安全生产红线就是高压线，是底线。面对再大的困难，安全第一的理念都不能有丝毫动摇。安全生产工作没有捷径可走，必须确保每一项工作都扎扎实实。必须严格做到五个凡是：凡是安全生产认识不到位、凡是安全隐患不排除、凡是安全措施不落实、凡是责任落实不到人的、凡是存在各项证照不全不合格的一律不得施工。